

Nouvelles techniques de VE2CEV

Volume 2 Numéro 1 - Septembre 2014

Projet lien - Astérisk

Le lien Wi-Fi de VE2RTS installé sur la tour d'eau à Mercier

Le noeud Asterisk de VE2RTS est maintenant branché directement au point d'accès situé chez Jacques VE2DPF.. Rappelons nous qu'auparavant nous ne pouvions pas installer une nouvelle antenne sur la tour d'eau sans la permission de la régie intermunicipale. Nous devons donc avoir un "relai" par le local du club.



Illustration 1: Marcel VE2CMK dans l'échelle de la tour d'eau à Mercier.

L'installation fut effectuée au mois d'août avec les amateurs suivants: VE2CMK, VE2DPF, VE2LV et VE2DTL

Jacques VE2DPF a normalisé les tonalités (tail) du réseau VE2CEV.

Un beep signifie que le répéteur que vous opérez n'est pas relié au réseau.

Deux beeps signifie que le répéteur que vous opérez est relié au réseau et que la porteuse précédente fut transmise localement sur le répéteur que vous écoutez.

Trois beeps signifie que le signal de la porteuse précédente provient d'un répéteur distant par un des liens Astérisk.

VA2RVF à Valleyfield

Nous attendons toujours la permission d'installer une antenne 2.3 Ghz pour se brancher sur le réseau VE2CEV. Michel VE2BYB aiguise ses talents de négociateurs avec les gérants du site.

VE2RTQ

Le réseau d'urgence de RAQI est toujours dans l'attente d'une décision pour l'installation d'antennes sur les sites du DGRT. Cette décision devrait arriver bientôt semble t'il selon Mario VE2EKL. Plusieurs sites comme le mont Orford et un autre en Gaspésie sont déjà reliés et utilisent AstérisK. Il reste l'obtention d'une autorisation générale pour tous les sites.

Répéteurs du club

VE2RBV

Rien à signaler

VE2RTS

Un UPS donné au club d'environ 1000 watts a été installé pour le répéteur et le noeud astérisK.

VA2RVF

Rien à signaler

VE2RTS-3 répéteur numérique

Un problème a été découvert sur le TNC KPC-3 de VE2RTS. Le TNC semblait s'initialiser chaque fois qu'il recevait/demodulait un paquet. Donc pas de retransmission de paquets. Le problème est disparu après avoir vidé la table MH du TNC.

N'hésitez pas à signaler tout problème d'équipement à votre exécutif ou au comité technique.

VE2SYQ, VE2MRS et VE2DTL ont travaillé sur le problème.

Local du Club

Don de deux ordinateurs pour le local du club

Nous avons reçu deux ordinateurs Quad DELL pour les besoins du local, don de Jacques VE2DPF.

Fernando VE2LV a installé Windows 7 et ils sont prêts pour tout projet que les membres voudraient bien y exécuter. Un peu de mémoire a été acheté pour les mettre à niveau.

Redaction: VE2DTL